# **ULTRAMAT** così prezioso, così perfetto IILTRAMAT Linvea INDUSTRIA VERNICI

## Caratteristiche del prodotto



Ottima Riempimento Ottimo Aspetto del film Opaco

Confezioni 0,75lt 2,5lt

Composizione A base di resina poliuretanica inodore, pigmenti selezionati e additivi bilanciati

in dispersione acquosa.

1,250 - 1,300 Kg/l. Peso specifico

Essiccazione a 20 °C

e 65 - 75% di U.R. Asciutto 2-4 ore.

Sovrapplicazione Dopo 6-8 ore.

Resa 14 -16 mq/l per mano.

Spessore del film 75-80 micron bagnato

35-40 micron asciutto; nelle due mani.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo

dal gelo.

Dal 5 al 10% in volume con acqua. Diluizione

Temperatura di applicazione 10-30 °C.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

02/2015

smalto poliuretanico all'acqua opaco, per interni ed esterni



Linvea srl sede e stabilimento: via Benedetto Croce, 2/4 80026 Casoria Napoli IT telefono +39 081 7590922 +39 081 7597707




Linvea

ULTRAMAT

il vostro rivenditore Linvea:

Linvea srl opera con sistemi: UNI EN ISO 9001:2008 certificato da SGS,UNI EN ISO 14001:2004 certificato da DNV





# **ULTRAMAT**

# risultati eccellenti



Smalto poliuretanico all'acqua monocomponente di eccellente qualità dalla finitura opaca, di facile applicazione per interni ed esterni.

Ideale per i professionisti del settore, per applicazioni in ambienti anche abitati perché inodore.

Data la sua facilità d'applicazione, è idoneo sia per i professionisti che per il mercato del fai da te perché non gocciola e non cola durante l'applicazione.

La sua particolare qualità gli conferisce ottime caratteristiche di dilatazione e pennellabilità che consentono di ottenere superfici con finiture vellutate, dal particolare effetto estetico.

# Sistemi di applicazione e modo d'impiego

### A) Ferro nuovo

Lasciare arrugginire il ferro per favorire la rimozione della calamina.

Spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente.

Applicare due mani di Hydrolak Antiruggine, non diluite. Applicare due mani di Ultramat diluite secondo le indicazioni riportate.

### B) Ferro vecchio

Accurata spazzolatura e pulizia delle superfici per la totale eliminazione della ruggine e delle incoerenze presenti.

Applicare due mani di Hydrolak Antiruggine.

Applicare due mani di Ultramat diluite secondo le indicazioni riportate.

### C) Superfici in legno nuovo

Accurata carteggiatura.

Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto.

Applicare due mani di Ultramat diluite secondo le indicazioni riportate.

### D) Superfici in legno già verniciate

Accurata carteggiatura per la totale rimozione delle parti di finitura esistenti non ben aderenti, riducendo i dislivelli.

Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto. Applicare due mani di Ultramat, diluite secondo le indicazioni riportate.

### E) Lamiera zincata nuova

Carteggiare, sgrassare opportunamente le superfici con Diluente Nitro.

Applicare una mano di Primer epossidico bicomponente all'acqua.

Applicare due mani di Ultramat, diluite secondo le indicazioni riportate.

### F) Lamiera zincata vecchia

Lavare la superficie con acqua e detersivo usando una spugna abrasiva e rimuovere eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti. Risciacquare bene e lasciare asciugare.

Applicare una mano di Primer epossidico bicomponente all'acqua.

Applicare due mani di Ultramat, diluite secondo le indicazioni riportate.

